

# การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่ แหล่งแร่ทองคำภูทับฟ้า

## ตำบลເບາຫລວງ ອຳເກວວັງສະພຸງ ຈັງຫວັດເລຍ กรณีศึกษา : ນໍ້າໄຕດີນ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณล ໂອຕິພົງຄີ \*

รองศาสตราจารย์ ดร.ຈັກຮັພນົ້ມ ສຸກທີຣິຕັນ \*

อนุ กັລລປະວິທີ \*\*

ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งแร่ทองคำgrade จา约อยู่ในหลายพื้นที่ หนึ่งในแหล่งแร่ทองคำที่มีการทำเหมืองแร่ทองคำในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ เหมืองทองคำภูทับฟ้า ตั้งอยู่ในจังหวัดเลย โดยบริษัทที่เข้ามาเปิดดำเนินการ คือ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ซึ่งได้อ่อนมัดประทานบัตร ในปี พ.ศ. 2538 และกระทรวงอุดสาหกรรมได้อนุมัติประทานบัตรการทำเหมืองแร่ในปี พ.ศ. 2546 โดยเริ่มเปิดดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน เมื่อพิจารณาในเรื่องผลกระทบจากการทำเหมืองแร่พบว่าที่ผ่านมา ได้มีการร้องเรียนของชาวบ้านจากการแพร่กระจายมลสาร เช่น โซเดียม สารน้ำ แมลงกานีส protozoa และแคมเมียม สาเหตุของการปนเปื้อนส่วนหนึ่งมาจากกําขูมและภูมิประเทศของเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้าที่นอกจากจะมีลำหัวยธรรมชาติ 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ หัวยผูก หัวนเหล็ก และหัวยสวาย ซึ่งมีโอกาสในการเป็นเส้นทางในการนำโลหะที่ถูกชะล้างจากเหมืองให้แพร่กระจายออกไปได้แล้ว ยังมีน้ำໄຕດີນที่ไหลผ่านในเขตพื้นที่เหมืองทอง อีก 2 สาย ซึ่งโลหะหนักที่เกิดจากการทำเหมืองจะมีโอกาสแพร่ลงสู่น้ำໄຕດີນได้อีกทางหนึ่ง



\* สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\*\* สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผลการการศึกษาที่ผ่านมาในข้อมูลผลการวิเคราะห์มลสารในน้ำได้ดินของกรมทรัพยากรัฐ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 จำนวน 3 สถานี พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 ความเข้มข้นของสารหนู (As) เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี แต่ในปี พ.ศ. 2548 พบว่า ต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Detection Limit) ทั้ง 2 ครั้ง ส่วนในปี พ.ศ. 2548 พบความเข้มข้นของแมงกานีส (Mn) มีค่าเกินมาตรฐานเพียงครั้งเดียวและสถานีเดียวในลุ่มน้ำห้วยผูก สำหรับความเข้มข้นของไฮยาไนด์ (CN) มีค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non detect) ส่วนตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) และ แคนดี้เมียม (Cd) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด อีกทั้งเมื่อเทียบกับผลการสำรวจเรียนจากประชาชน ถึงดำเนินงานปลด สำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และดำเนินสุขภาพและการเกษตร ซึ่งปัญหาดังกล่าว ยังไม่มีความชัดเจน จึงมีมติคณะกรรมการรัฐมนตรี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ให้กระทรวงอุดหนุนการขอประทานบัตรของบริษัททุ่งคำ แปลงที่ 104/2538 (ภูแล็ก) และแปลงอื่น ๆ จนกว่าจะได้ข้อสรุปการปนเปื้อน ผลการประเมินความคุ้มค่าของฐานทรัพยากรัฐธรรมชาติและค่าภาคหลวงแร่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และผลการประเมินผลด้านสุขภาพ (HIA) โดยกรมอุดหนุนการรัฐพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ขอความร่วมมือทางวิชาการมายังทางสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ในการศึกษาวิเคราะห์การแพร่กระจายสาเหตุของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่แหล่งแร่ทองคำทับฟ้า ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อกำหนดจุดเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขอบเขตพื้นที่โครงการศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่กิจกรรมเหมืองแร่แหล่งแร่ทองคำ ภูทับฟ้า ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย รวมถึงพื้นที่บางส่วนในลุ่มน้ำห้วย ลุ่มน้ำห้วยผูก และลุ่มน้ำห้วยเหล็ก รวมพื้นที่ประมาณ 78.60 ตารางกิโลเมตร

### การวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ดิน


การเก็บตัวอย่างน้ำได้ดินครอบคลุมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเหมืองและพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำห้วย ลุ่มน้ำห้วยเหล็ก และลุ่มน้ำห้วยผูก โดยจุดเก็บตัวอย่างมีทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำได้ดินเพื่อการวิเคราะห์ก่อนเปิดเหมืองทุ่งคำ 11 ตัวอย่าง น้ำได้ดินเพื่อการวิเคราะห์ของเหมืองทุ่งคำ 9 ตัวอย่าง น้ำได้ดินจากการสำรวจ 7 ตัวอย่าง และจุดเก็บตัวอย่างน้ำได้ดินจากข้อมูลบ่อน้ำดาด/b่อน้ำดื่น ในพื้นที่ที่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 7 ตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 โดยจำนวนตัวอย่างน้ำได้ดินทั้งหมด จำนวน 35 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของลุ่มน้ำห้วย จำนวน 7 ตัวอย่าง ตัวแทนของลุ่มน้ำห้วยผูก 10 ตัวอย่าง และเป็นตัวแทนจากลุ่มน้ำห้วยเหล็ก จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำได้ดินเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมพิษประจำศูนย์ฯ และวิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำได้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) โลหะหนักที่ทำการการวิเคราะห์ ประกอบด้วย สารหนู (As) แคนดี้เมียมและสารประกอบแคนดี้เมียม (Cadmium and compounds) โครเมียมชนิดเชิงขาวเลนท์ (Hexavalent Chromium) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Manganese and compounds) ปรอทและสารปรอท (Mercury and compounds) nickel ในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้ (Nickel, soluble salts) ซีลีเนียม (Se) ตะกั่ว เหล็ก (Fe) ทองแดง สังกะสี (Zn) และไฮยาไนด์

### ระดับคุณภาพน้ำได้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย 7 พารามิเตอร์ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์จากข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการฯ ได้แก่ สารหนู ไฮยาไนด์ ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท (Hg) ทองแดง และแคนดี้เมียม

#### (1) การกระจายตัวของสารหนู

ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของสารในน้ำได้ดินครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555) จำนวน 32 สถานี และครั้งที่ 2 (พ.ค. 2555) จำนวน 30 สถานี พบว่า ความเข้มข้นของสารหนูในน้ำได้ดินเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบว่าผลการตรวจวัด




รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ดินในโครงการฯ

มีค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non Detect) และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในบางสถานี ส่วนสถานานี้เก็บตัวอย่างที่มีความเข้มข้นเกินมาตรฐานที่อยู่นอกพื้นที่เหมือง ได้แก่ บริเวณลุ่มน้ำห้วยผุด จำนวน 1 สถานี (CGW-9 คือบ่อน้ำนาดาลาที่มีการใช้ในพื้นที่ เป็นบ่อน้ำดาลาที่มีค่าตะกั่วสูง) สำหรับผลการวิเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม 2555 พนักงานตรวจสอบค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non Detect) และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในบางสถานี แผนที่การกระจายตัวของสารหมุน ในน้ำให้ดินของโครงการฯ (ก.พ. และพ.ค. 2555)



รูปที่ 2 การเก็บตัวอย่างน้ำให้ดินในพื้นที่ศึกษา



รูปที่ 3 แผนที่การกระจายตัวของไชยาในดินน้ำได้ดินของโครงการฯ (ก.พ. และ พ.ค. 2555)


## (2) การกระจายตัวของไชยาในดิน

เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของไชยาในดินน้ำได้ดิน ระหว่างผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. 2555) และครั้งที่ 2 ในช่วงฤดูฝน (พ.ค. 2555) แผนที่การกระจายตัวของไชยาในดิน (CN) ในน้ำได้ดินของโครงการฯ (ก.พ. และ พ.ค. 2555) แสดงดังรูปที่ 3


- ความเข้มข้นของไชยาในดินน้ำได้ดินครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555) พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non Detect) ในบางสถานี ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที่มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน บริเวณพื้นที่ในเหมืองจำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-7, CGW-10, CGW-11, CGW-12, CGW-13 และ CGW-26 ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่เหมืองมีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี

จากผลการวิเคราะห์ความถี่สะสมสัมพัทธ์ของไชยาในดินตามกราฟแสดงความถี่สะสมสัมพัทธ์ (Cumulative Relative Frequency) ของไชยาในดินน้ำได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555) แสดงดังรูปที่ 4 พบว่า ช่วงความถี่สัมพัทธ์ที่พบจำนวนตัวอย่างมากที่สุดอยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.00–0.09 มก./ล. จำนวน 24 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 80.00% ช่วงความเข้มข้นของไชยาในดินน้ำได้ดินที่มีความผิดปกติอันดับที่ 2 อยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.09–0.36 มก./ล. จำนวน 5 สถานี เป็นสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่เหมืองทั้งหมด ได้แก่ สถานี CGW-7, CGW-11 และ CGW-26 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3 ระดับด้านหลังบ่อ กก. เก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่เหมืองทั้งหมด ได้แก่ สถานี CGW-12 และ CGW-13 ช่วงความเข้มข้นของไชยาในดินน้ำได้ดินที่มีความผิดปกติอันดับที่ 1 อยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.45–0.54 มก./ล. จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-10 เป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ระหว่างกองหินทึ่งอกไชด์ และบ่อ กก. เก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่เหมืองมีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี แสดงดังรูปที่ 5


- ความเข้มข้นของไชยาในดินน้ำได้ดินครั้งที่ 2 (พ.ค. 2555) ผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non Detect) ในบางสถานี และสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่เหมืองและมีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-7, CGW-10, CGW-11 และ CGW-13 ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่เหมืองมีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี



รูปที่ 4 กราฟแสดงความถี่สะสมสัมพัทธ์ของไฮยาไนต์ในน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555)



รูปที่ 5 แผนที่แสดงช่วงความเข้มข้นของไฮยาไนต์ในน้ำใต้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555)




รูปที่ 6 กราฟแสดงความถี่สะสมสัมพัทธ์ของไชยาในดินน้ำได้ดิน ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555)

จากการวิเคราะห์ความถี่สะสมสัมพัทธ์ของไชยาในดินตามกราฟแสดงความถี่สะสมสัมพัทธ์ (Cumulative Relative Frequency) ของไชยาในดินน้ำได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555) แสดงดังรูปที่ 6 พบว่า ความถี่สะสมสัมพัทธ์ที่พบจำนวนตัวอย่างมากที่สุดอยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.00–0.07 mg./l. จำนวน 24 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 85.71% ช่วงความเข้มข้นของไชยาในดินน้ำได้ดินที่มีความผิดปกติอันดับที่ 2 อยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.14–0.21 mg./l. จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-11 เป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ติดกับช่องบ่อสังเกตการณ์ 3 ระดับอยู่ในลุ่มน้ำห้วยเหล็ก และช่วงความเข้มข้นของไชยาในดินน้ำได้ดินที่มีความผิดปกติอันดับที่ 1 อยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.35–0.42 mg./l. จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-7 เป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ติดกับช่องบ่อสังเกตการณ์ 3 ระดับอยู่ในลุ่มน้ำห้วยสถานี CGW-10 เป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ระหว่างกองทินทึ่งออกไซด์และบ่อ กก. เก็บตัวอย่าง แต่สถานี CGW-13 เป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ทางซ้ายของเหมือง ซึ่งทั้ง 3 สถานี เป็นสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่เหมือง แผนที่แสดงช่วงความเข้มข้นของไชยาในดินน้ำได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.) แสดงดังรูปที่ 7

จากการเปรียบเทียบการกระจายตัวของมลสารในบริเวณ 3 ลุ่มน้ำ จากการศึกษาของโครงการฯ พบว่า สถานีเก็บตัวอย่างที่พบร่วมกับไชยาในดินน้ำได้ดินสูงกว่าค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานของไชยาในดินน้ำดิน  $\leq 0.1$  mg./l.) ทั้ง 2 ครั้ง ได้แก่ สถานี CGW-7, CGW-10, CGW-11 และ CGW-13 ซึ่งเป็นสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่เหมืองทุกสถานี ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่เหมือง บริเวณลุ่มน้ำห้วย ลุ่มน้ำห้วยเหล็ก และลุ่มน้ำห้วยผูก พบร่วมกับไชยาในดินน้ำได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.)

### (3) การกระจายตัวของตะกั่ว

ความเข้มข้นของตะกั่วในดินได้ดินเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบร่วมกับไชยาในดินน้ำได้ดิน (Non Detect) ในบางสถานี และสถานีเก็บตัวอย่างทั้งที่อยู่ในพื้นที่เหมืองและนอกพื้นที่เหมือง มีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี



รูปที่ 7 แผนที่แสดงช่วงความเข้มข้นของเิชยาในน้ำได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555)


ทุกสถานี ในเดือนพฤษภาคม 2555 พบร่วมผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non Detect) ในบางสถานี และสถานีเก็บตัวอย่างทั้งที่อยู่ในแม่น้ำและนอกแม่น้ำส่วนใหญ่มีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที่มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ บริเวณพื้นที่ในแม่น้ำ จำนวน 1 สถานี (CGW-7)

#### (4) การกระจายตัวของแมลงกานีส


เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของแมลงกานีสในน้ำได้ดิน ระหว่างผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. 2555) และครั้งที่ 2 ในช่วงฤดูฝน (พ.ค. 2555) แผนที่การกระจายตัวของเิชยาในน้ำได้ดินของโครงการฯ (ก.พ. และ พ.ค. 2555) แสดงดังรูปที่ 8

ความเข้มข้นของแมลงกานีสในน้ำได้ดิน ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555) ผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non Detect) ในบางสถานี และสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในแม่น้ำและมีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานของแมลงกานีสในน้ำหาด้าล  $\leq 0.5$  มก./ล.) มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-7, CGW-10, CGW-11 และ CGW-26 ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่แม่น้ำและมีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในลุ่มน้ำห้วยเหล็ก 1 สถานี คือ สถานี CGW-4 และสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยผูก 2 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-23 และ CGW-27


จากผลการวิเคราะห์ความถี่สะสมสัมพัทธ์ของความเข้มข้นแมลงกานีสตามกราฟแสดงความถี่สะสมสัมพัทธ์ (Cumulative Relative Frequency) ของแมลงกานีสในน้ำได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555) แสดงดังรูปที่ 9 พบว่าช่วงความถี่สัมพัทธ์ที่พบจำนวนตัวอย่างมากที่สุด อยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.00–2.12 มก./ล. จำนวน 27 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 90.00 % ช่วงความเข้มข้นของแมลงกานีสในน้ำได้ดินที่มีความผิดปกติอันดับที่ 2 อยู่ในช่วงความเข้มข้น 2.12–4.24 มก./ล. จำนวน 2 สถานี เป็นสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่แม่น้ำ ได้แก่ สถานี CGW-7 และ CGW-10 เป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ติดแม่น้ำสังเกตการณ์ 3 ระดับและเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ระหว่างกองทิ้งออกไซด์ และบ่อกักเก็บตะกอนกาแร่ ตามลำดับ และช่วงความเข้มข้นของแมลงกานีสในน้ำได้ดินที่มีความผิดปกติอันดับที่ 1



รูปที่ 8 แผนที่การกระจายตัวของแมงกานีสในน้ำได้ดินของโครงการฯ (ก.พ. และ พ.ค. 2555)



รูปที่ 9 กราฟแสดงความถี่สะสมสัมพัทธ์ของแมงกานีสในน้ำได้ดิน ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555)




รูปที่ 10 แผนที่แสดงช่วงความเข้มข้นของแมลงกานีสำหรับดินของโครงการฯ ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555)


อยู่ในช่วงความเข้มข้น 10.60-12.72 มก./ล. จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-26 ซึ่งเป็นสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่เหมือนโดยเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ติดแม่น้ำบ่อสังเกตการณ์ 3 ระดับ มีลักษณะทางธรรมาภิวิทยาของพื้นที่เป็นพินแทรโนไดอะไโรต์และแกรนิต แผนที่แสดงช่วงความเข้มข้นของแมลงกานีส่วนนี้ได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2555) แสดงดังรูปที่ 10

ความเข้มข้นของแมลงกานีส่วนนี้ได้ดิน ครั้งที่ 2 (พ.ค. 2555) สถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในเหมืองและมีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-7, CGW-10, CGW-11 และ CGW-26 ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่เหมืองและมีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานมีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในคลุ่มน้ำห้วยเหล็ก 2 สถานี คือ สถานี CGW-4 และ CGW-8 และสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่คลุ่มน้ำห้วยผูก 1 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-27

จากผลการวิเคราะห์ความถี่สะสมสัมพัทธ์ของแมลงกานีสถานกราฟแสดงความถี่สะสมสัมพัทธ์ (Cumulative Relative Frequency) ของแมลงกานีส่วนนี้ได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 2 (พ.ค. 2555) แสดงดังรูปที่ 11 พบว่าช่วงความถี่สัมพัทธ์ที่พบจำนวนตัวอย่างมากที่สุดอยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.01-2.38 มก./ล. จำนวน 26 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 92.86% ช่วงความเข้มข้นของแมลงกานีส่วนนี้ได้ดินที่มีความผิดปกติอันดับที่ 2 อยู่ในช่วงความเข้มข้น 2.38-4.75 มก./ล. จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-10 เป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ระหว่างกองหินทึ่งอกไชด์ และบ่อ กักเก็บตะกอนกาแร่ และช่วงความเข้มข้นของแมลงกานีส่วนนี้ได้ดินที่มีความผิดปกติอันดับที่ 1 อยู่ในช่วงความเข้มข้น 11.86-14.23 มก./ล. จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานี CGW-7 ซึ่งเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ติดแม่น้ำ ของบ่อสังเกตการณ์ 3 ระดับ แผนที่แสดงช่วงความเข้มข้นของแมลงกานีส่วนนี้ได้ดินของโครงการฯ ครั้งที่ 2 (พ.ค. 2555) แสดงดังรูปที่ 12



รูปที่ 11 กราฟแสดงความถี่สะสมสัมพัทธ์ของแมงกานีสในน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555)



รูปที่ 12 แผนที่แสดงช่วงความเข้มข้นของแมงกานีสสำหรับโครงการฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555)

จากการเปรียบเทียบการกระจายตัวของมลสารในบริเวณ 3 ลุ่มน้ำ จากการศึกษาของโครงการฯ พบว่า สถานีเก็บตัวอย่างที่พนความเข้มข้นของแมงกานีสในน้ำได้ดินสูงกว่าค่ามาตรฐาน ( $\text{ค่ามาตรฐาน} \leq 0.5 \text{ มก./ล.}$ ) ทั้ง 2 ครั้ง ได้แก่ สถานี CGW-7, CGW-10, CGW-11 และ CGW-26 เป็นบ่อสังเกตการณ์ 3 ระดับและเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ระหว่างกองหินทึบออกไซด์และบ่อ กก. เก็บตัวอย่างต้องการแร่ ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่เมืองใน ลุ่มน้ำห้วยเหล็ก ได้แก่ สถานี CGW-4 ซึ่งมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าวโพด และในลุ่มน้ำห้วยผูก ได้แก่ สถานี CGW-27 ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านนาหนองง ส่วนสถานีอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี

#### การกระจายตัวของproto แคนเดเมียม และทองแดง

จากข้อมูลความเข้มข้นของproto และแคนเดเมียมในน้ำได้ดิน ของผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. 2555) และครั้งที่ 2 ในช่วงฤดูฝน (พ.ค. 2555) พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non Detect) ในทุกสถานี ส่วนความเข้มข้นของทองแดงในน้ำได้ดิน ของผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. 2555) และครั้งที่ 2 ในช่วงฤดูฝน (พ.ค. 2555) พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าค่าจำกัดการวิเคราะห์ (Non Detect) เกือบทุกสถานี และมีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี ( $\text{ค่ามาตรฐานของทองแดง} \leq 1.5 \text{ มก./ล.}$ )

#### สรุปผลการศึกษา

ปริมาณสารหนูในน้ำได้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา แม้ว่าเคยตรวจพบโดยหน่วยงานอื่น แต่การศึกษารั้งนี้ไม่พบปริมาณสารหนูอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนปริมาณโลหะหนักชนิดอื่น ๆ ไม่พบการกระจายตัวที่สำคัญ ยกเว้นแมงกานีส ที่พนอยู่ในน้ำได้ดินทั่วพื้นที่ จึงน่าจะเป็นค่าภูมิหลังของพื้นที่ในบริเวณนี้นั่นเอง

ผลการศึกษารั้งนี้พบว่าปริมาณproto ในน้ำได้ดินของพื้นที่โดยรอบเหมือน มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นภายในพื้นที่เมือง ทั้งนี้ แม้ว่าผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานอื่นในช่วงเวลา ก่อนทำเหมืองจะมีการพบproto ในดีกรีกระจายตัวอยู่บ้างในน้ำได้ดินโดยรอบ

การศึกษารั้งนี้สนับสนุนได้ว่าproto ในดีกรีอาจถูกชะล้างจากหดายพื้นที่ลงสู่ล้ำน้ำในฤดูฝน แต่ไม่พบการกระจายตัวลงสู่น้ำได้ดิน ยกเว้นบริเวณพื้นที่กิจกรรมเหมืองทองที่พนการกระจายตัวของproto ในดีกรีทั้งในน้ำผิวดิน และน้ำได้ดินอย่างชัดเจน ในบริเวณบ่อ CSW-7 และ CSW-8 เนื่องจากเป็นบ่อรับน้ำทิ้งจากการบวนการของการทำเหมือง ส่วนในน้ำได้ดินที่มีการปนเปื้อนพบบริเวณบ่อสังเกตการณ์ของเหมือง ได้แก่ CGW-7, CGW-11 และ CGW-26 นอกจากนี้ยังพบว่าบ่อน้ำคาดอื่น ๆ ในเหมืองมีค่าproto ในดีกรี สูงเกินมาตรฐาน เช่นกัน

#### ข้อเสนอแนะสำหรับพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องพนการปนเปื้อนมลสารในระบบน้ำได้ดิน

ผลการศึกษาสนับสนุนถึงปริมาณการแพร่กระจายของมลสารในระบบน้ำได้ดินบริเวณพื้นที่ใด ๆ ไม่จำเป็นต้องมาจากการเปิดหน้าดิน แต่สามารถปนเปื้อนได้จากน้ำผิวดิน (Leaching from runoff) จากพื้นที่โดยรอบ ซึ่งสามารถชะล้างลงระบบน้ำได้ดินได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรมีแหล่งที่มาให้ถ่องแท้ เพื่อที่จะได้จะทำแผนในการลดการปนเปื้อนได้ตรงประเด็น